



Antinfortunistica



Per evitare infortuni nei lavori su impianti elettrici, devono essere rispettate le 5 regole della sicurezza, di seguito illustrate:



### Le 5 regole della sicurezza:

---

#### 1. Sezionare

- Fioretti isolanti IS
- Fioretti di manovra SCS
- Fioretti di soccorso RST
- Pinze per fusibili SZ

---

#### 2. Proteggere contro il riarmo

---

#### 3. Verifica dell'assenza tensione

- Rivelatore di tensione PHE / PHE III
- Rivelatore di tensione a distanza ASP
- Rivelatore per corrente continua PHE/G

---

#### 4. Messa a terra ed in corto circuito

- Dispositivi di messa a terra e in corto circuito
- Punti fissi a sfera
- Elementi di connessione: pinze di fase e di terra
- Fioretti di messa a terra componibili e telescopici

---

#### 5. Coprire/ostacolare parti in tensione adiacenti

- Piastre isolanti

---

#### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- DEHNcare®